

информация/указатель

Программа Tailor Made 12

Формулы и определения 14

Диаграммы резьб 111

Измерение поверхностей 14

Допуски отверстий

Часто задаваемые вопросы 118



В

A

D

Н




- Оперативное представление коммерческого предложения
- Заказ без проблем
- Сжатые сроки поставки


Изготовление инструмента по Вашим конкретным требованиям

Инструмент стандартных конструкций - с Вашими размерами. Благодаря системе Tailor Made мы можем оказать Вам эту услугу, инструмент с требуемыми нестандартными размерами будет изготовлен значительно дешевле специального.

Загрузить "Tailor Made Tool Selection Guide" в формате PDF можно с сайта www.coromant.sandvik.com

За более подробной информацией обращайтесь в ближайшее представительство Sandvik Coromant.








D

C

Возможно изготовление инструментов с нестандартными размерами для следующих областей применения:



Отрезка и обработка канавок

- Пластины CoroCut
- Пластины Т-Мах для фрез Q-Cut
- Державки T-Max Q-Cut и CoroCut
- Державки T-Max Q-Cut MBS



Нарезание резьбы

- Пластины CoroThread 266
- Пластины U-Lock



Торцевое фрезерование

- Фрезы с круглыми пластинами CoroMill 200
- Плунжерные фрезы CoroMill 210
- Торцевые фрезы CoroMill 245
- Фрезы для обработки прямоугольных уступов CoroMill 290
- Фрезы с круглыми пластинами CoroMill 300
- Фрезы для обработки прямоугольных уступов CoroMill 390
- Фрезы для обработки прямоугольных уступов CoroMill 490
- Пластины CoroMill Century



Трехстороннее фрезерование

- Трехсторонние фрезы CoroMill 331
- Трехсторонние фрезы CoroMill 331
- Фрезы CoroMill® 331 с фиксированным положением пластин
- Пластины T-Max Q-Cut
- Фрезы T-Max Q-Cut



Фрезерование чугуна - автомобильная промышленность

- Регулируемые фрезы Auto-AF для торцевого фрезерования
- Пластины T-Line
- Фрезы T-Line
- Фрезы Sandvik Auto для расточки блока цилиндров



Обработка концевыми фрезами

- Концевые фрезы CoroMill 390
- Длиннокромочные фрезы CoroMill 390
- Концевые фрезы CoroMill 490
- Концевые фрезы CoroMill 790



Неглубокое сверление - свёрла Delta

Области применения

- Свёрла CoroDrill Delta-C 840
- Свёрла CoroDrill Delta-C 850 Al
- Свёрла CoroDrill Delta-C 415.5
- Свёрла Coromant Delta



Неглубокое сверление - свёрла U

Области применения

- Свёрла CoroDrill 880
- Свёрла CoroDrill 880 для обработки ступенчатых отверстий и фасок
- Свёрла Coromant U
- Свёрла Coromant U для обработки ступенчатых отверстий и фасок
- Сверла Т-МАХ U




Глубокое сверление


• Головки для сверления T-Max®



Н

Формулы и определения





Точение

Скорость резания (v_c) (м/мин)

$$v_{\rm c} = \frac{D_{\rm m} \times \pi \times n}{1000}$$

Частота вращения шпинделя (об/мин)

$$n = \frac{v_{\rm c} \times 1000}{\pi \times D_{\rm m}}$$

Скорость снятия металла (Q) (см³/мин)

$$Q = v_{c} \times a_{p} \times f_{n}$$

Потребляемая мощность (Рс)

$$P_{\rm C} = \frac{v_{\rm C} \times a_{\rm p} \times f_{\rm n} \times k_{\rm C}}{60 \times 10^3}$$

Время резания (Тс)

(мин)

$$T_{\rm c} = \frac{I_{\rm m}}{f_{\rm n} \times n}$$

Удельная сила резания $(k_{\rm c})$ (H/MM^2)

$$k_{\rm c} = k_{\rm c1} \times h_{\rm m}^{-m_{\rm c}} \times \left(1 - \frac{\gamma_{\rm 0}}{100}\right)$$

Средняя толщина стружки (h_m)

Круглые пластины

(MM)

$$h_{\rm m} = \frac{360 \times f_{\rm n} \times a_{\rm p}}{iC \times \pi \times \arccos\left(1 - \frac{2 \times a_{\rm p}}{iC}\right)}$$

Примечание: arccos в градусах.

Пластины форм: C, D, S, T, V, W

$$h_{\rm m} = f_{\rm n} \times \sin \kappa_{\rm r}$$

Параметр

Значение

D_{m}	Обрабатываемый диаметр	MM
a_{p}	Глубина резания (D.O.C.)	мм
f _n *)	Оборотная подача	мм/об
v _c	Скорость резания	м/мин
n	Частота вращения шпинделя	об/мин
P _c	Потребляемая мощность	кВт
Q	Скорость снятия металла	см³/мин
T _c	Время резания	мин
I _m	Длина обработки	мм
h _m	Средняя толщина стружки	мм
h _{ex}	Максимальная толщина стружки	мм
k _c	Удельная сила резания	Н/мм²
k _{c1}	Удельная сила резания, действительная для h _m = 1 мм	Н/мм²
m _c	Поправочный коэффициент для фактической $h_{\rm m}$	
κ _r	Главный угол в плане	градусы
γο	Передний угол	градусы
r_{ϵ}	Радиус при вершине	мм
R _{max}	Высота профиля	МКМ
SCL	Спиральная длина резания	М

Единицы

Макс. толщина стружки (h_{ex})

Круглые пластины

(MM)

$$h_{\rm ex} = f_{\rm n} \times \sqrt{\frac{4 a_{\rm p}}{iC} - \left(\frac{2 a_{\rm p}}{iC}\right)^2}$$

Пластины форм: C, D, S, T, V, W

$$h_{\rm ex} = f_{\rm n} \times \sin \kappa_{\rm r}$$

Высота профиля ($R_{\rm max}$)

(мкм)

$$R_{\text{max}} = \frac{f_{\text{n}}^2 \times 125}{r_{\epsilon}}$$

Спиральная длина резания (SCL)

Внешнее или внутреннее (прямое) точение (MM)

$$SCL = \frac{D_{\rm m} \times \pi}{1000} \times \frac{I_{\rm m}}{f_{\rm n}}$$

Подрезка торца (MM)

 $D_{m1} + D_{m2}$ $_{\times}$ I_{m1} SCL =

1000




Точение конуса

(MM)

$$SCL = \left(\frac{D_{m1} + D_{m2}}{2} \times \frac{\pi}{1000}\right) \times \frac{I_{m2}}{f_{p}}$$


$$I_{\text{m2}} = \sqrt{|I_{\text{m1}}|^2 + \left(\frac{D_{\text{m1}} - D_{\text{m2}}}{2}\right)^2}$$





^{*)} При отрезке и обработке канавок также используются f_{nx} (радиальная подача) и $f_{\rm nz}$ (осевая подача).

Н



Нарезание резьбы

Формулы для расчёта глубины врезания за проход

$$\Delta_{apx} = \frac{a_p}{\sqrt{nap - 1}} \times \sqrt{j}$$

Параметр	Значение		Единицы измерения
Δ_{apx}	Глубина врезания за прох	мм	
×	Номер прохода (от 1 до л		
ap	Общая длина резьбы		мм
nap	Количество проходов		
j	1-й проход	= 0.3	
	2-й проход	= 1	
	3-й проход	= x - 1	

Пример:

Условия

Наружная резьба

 $\begin{array}{ll} \mbox{Шаг:} & 1,5 \mbox{ мм} \\ a_{\rm p} : & 0,94 \mbox{ мм} \\ nap : & 6 \mbox{ проходов} \end{array}$

Расчеты

$$\Delta_{\text{apx}} \, \textbf{1} = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{0.3} = 0.23$$

$$\Delta_{\text{apx}} \, 2 = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{1} = 0.42$$

$$\Delta_{apx} \, 3 = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{2} = 0.59$$

$$\Delta_{\text{apx}} \, 4 = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{3} = 0.73$$

$$\Delta_{apx} \, 5 = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{4} = 0.84$$

$$\Delta_{apx} \, 6 = \frac{0.94}{\sqrt{5}} \times \sqrt{5} = 0.94$$

Результаты

1-й проход, врезная подача= 0,23 мм

2-й проход, врезная подача

0,42 - 0,23 **= 0,19** MM

3-й проход, врезная подача

0,59 - 0,42 = 0,17 MM

4-й проход, врезная подача

0.73 - 0.59 = 0.14 MM

5-й проход, врезная подача

0.84 - 0.73 = 0.11 MM

6-й проход, врезная подача

0,94 - 0,84 = 0,10 мм




В

Е

D

Н



Фрезерование

Скорость резания (v_c) (м/мин)

$$v_{c} = \frac{D_{cap} \times \pi \times n}{1000}$$

Частота вращения шпинделя (n) (об/мин)

$$n = \frac{v_{\rm c} \times 1000}{\pi \times D_{\rm cap}}$$

Подача на зуб (f_z) (мм)

$$f_{\rm z} = \frac{v_{\rm f}}{n \times z_{\rm c}}$$

Скорость снятия металла (Q) (см 3 /мин)

$$Q = \frac{a_p \times a_e \times v_f}{1000}$$

Скорость подачи стола (v_f) (мм/мин)

$$v_f = f_z \times n \times z_c$$

 $M_{\rm c} = \frac{P_{\rm c} \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$

Потребляемая мощность $(P_{\rm c})$

(кВт)

$$P_{\rm c} = \frac{a_{\rm p} \times a_{\rm e} \times v_{\rm f} \times k_{\rm c}}{60 \times 10^6}$$

Средняя толщина стружки ($h_{\rm m}$). Прямая режущая кромка.

Дисковое фрезерование

(MM)

$$h_{\rm m} = \frac{360 \times \sin \kappa_{\rm r} \times a_{\rm e} \times f_{\rm z}}{\pi \times D_{\rm cap} \times \arccos \left(1 - \frac{2 \times a_{\rm e}}{D_{\rm cap}}\right)}$$

Торцевое фрезерование

Если заготовка располагается по центру относительно фрезы.

(MM)

$$h_{\rm m} = \frac{180 \times \sin \kappa_{\rm r} \times a_{\rm e} \times f_{\rm z}}{\pi \times D_{\rm cap} \times \arcsin \left(\frac{a_{\rm e}}{D_{\rm cap}}\right)}$$

Примечание: sin и arcsin в градусах.

Удельная сила резания ($K_{\mathbb{C}}$) (H/MM^2)

$$k_{\rm c} = k_{\rm c1} \times h_{\rm m}^{-m_{\rm c}} \times \left(1 - \frac{\gamma_{\rm 0}}{100}\right)$$

Если значение γ 0 неизвестно, используйте γ 0 = 0°, что дает:

$$k_{\rm c} = k_{\rm c1} \times h_{\rm m}^{-m_{\rm c}}$$

Параметр	Значение	Единицы измерения
D _{cap}	Диаметр резания при фактической глубине резания, $a_{ m p}$	ММ
f _z	Подача на зуб	мм
z _n	Общее количество зубьев фрезы	шт
z _c	Эффективное число зубьев	шт
v _f	Скорость подачи станка	мм/мин
f _n	Подача на оборот	ММ
ap	Глубина резания (D.O.C.)	ММ
V _C	Скорость резания	м/мин
γο	Передний угол	градусы
a _e	Рабочее зацепление	мм
n	Скорость вращения шпинделя	об/мин
Pc	Потребляемая мощность	кВт
M _c	Крутящий момент	Нм
Q	Скорость снятия металла	см³/мин
h _m	Средняя толщина стружки	ММ
h _{ex}	Максимальная толщина стружки	ММ
κ_{r}	Главный угол в плане	градусы
D _m	Обработанный диаметр (заготовки)	ММ
D_{w}	Необработанный диаметр (заготовки)	ММ
$v_{\rm fm}$	Скорость подачи инструмента при $D_{\rm m}$ (обработанный диаметр)	мм/мин

В


D


Ε


Н

Формулы для различных типов фрез

Фрезы с прямолинейной режущей кромкой







Макс. рабочий диаметр на определенной глубине резания, мм.

$$D_{\text{cap}} = D_{\text{c}} + \frac{2 \times a_{\text{p}}}{\tan \kappa_{\text{r}}}$$

Торцевое фрезерование (симметричное расположение фрезы), прямолинейная кромка и дисковое фрезерование ($a_e > D_{cap}/2$), мм.


$$f_{\rm z} = \frac{h_{\rm ex}}{\sin \kappa_{\rm r}}$$


Дисковое фрезерование $(a_e > D_{cap}/2)$ прямолинейная кромка, мм.


$$f_z = \frac{h_{\text{ex}} \times D_{\text{cap}}}{2 \times \sin K_r \times \sqrt{D_{\text{cap}} \times a_e - a_e^2}}$$

 $D_{\text{cap}} = D_{\text{c}} + \sqrt{iC^2 - (iC - 2 \times a_{\text{p}})^2}$

Фрезы с круглыми пластинами







Макс. рабочий диаметр на определенной глубине резания, мм.


Круглая пластина для дисковой фрезы (
$$a_{\rm e} > D_{\rm cap}/2$$
), мм.

$$f_{z} = \frac{h_{ex} \times iC}{2 \times \sqrt{a_{p} \times iC - a_{p}^{2}}}$$


Дисковое фрезерование ($a_{\rm e} > D_{\rm cap}/2$) и круглая пластина $(a_p < iC/2)$, MM.

$$f_{z} = \frac{h_{ex} \times iC \times D_{cap}}{4 \times \sqrt{a_{p} \times iC - a_{p}^{2}} \times \sqrt{D_{cap} \times a_{e} - a_{e}^{2}}}$$

Фрезы со сферическим концом








Макс. рабочий диаметр на определенной глубине резания, мм.

$$D_{\text{cap}} = \sqrt{D_3^2 - (D_3 - 2 \times a_p)^2}$$



Подача на зуб (мм/ зуб), симметричное расположение фрезы.

$$f_z = \frac{D_3 \times h_{\text{ex}}}{D_{\text{cap}}}$$

Подача на зуб (мм/зуб), дисковое фрезерование.

$$f_{z} = \frac{D_{3} \times h_{ex}}{\sqrt{D_{cap}^{2} - (D_{cap} - 2 \times a_{e})^{2}}}$$



В

D

G

Н

Винтовая интерполяция (по 3 осям) или круговая интерполяция (по 2 осям), внутренняя обработка

Основной вариант расчёта

$$v_{\rm fm} = n \times f_{\rm z} \times z_{\rm c}$$

$$v_{\rm f} = \frac{v_{\rm fm} \times (D_{\rm m} - D_{\rm cap})}{D_{\rm m}}$$

$$a_{\text{e eff}} = \frac{D_{\text{m}}^2 - D_{\text{w}}^2}{4 (D_{\text{m}} - D_{\text{cap}})}$$

В цельной заготовке, где

$$D_{\rm W}$$
 = 0 и $a_{\rm e \ eff}$ = $\frac{D_{\rm m}}{2}$

$$f_z = h_{\rm ex}$$

Подача на зуб (мм)

Периферийная подача

Подача центра инструмента

Радиальная глубина

(мм/мин)

(мм/мин)

(MM)


При увеличении отверстия

$$f_z = \frac{h_{\rm ex}}{\sqrt{1 - \cos^2 \beta}} = \frac{h_{\rm ex}}{\sin \beta}$$

Подача на зуб (мм)

$$\beta = \arccos\left(1 - \frac{2 * a_{\text{e eff}}}{D}\right)$$

 D_{cap}





Винтовая интерполяция (по 3 осям) или круговая интерполяция (по 2 осям), наружная обработка

Основной вариант расчёта

$$v_{fm} = n \times f_z \times z_c$$

$$v_{\rm f} = \frac{v_{\rm fm} \times (D_{\rm m} + D_{\rm cap})}{D_{\rm m}}$$


$$f_{z} = \frac{h_{ex}}{\sin \beta}$$

$$a_{\text{e eff}} = \frac{D_{\text{w}}^2 - D_{\text{m}}^2}{4 (D_{\text{m}} + D_{\text{cap}})}$$

Подача центра инструмента (мм/мин)

Подача на зуб (мм)

$$\beta = \arccos\left(1 - \frac{2 * a_{\text{e eff}}}{D_{\text{cap}}}\right)$$




C

D

Ε

Н



Сверление

Скорость резания (v_c) (м/мин)

$$v_{\rm c} = \frac{D_{\rm c} \times \pi \times n}{1000}$$

Частота вращения шпинделя (n) (об/мин)

$$n = \frac{v_{\rm c} \times 1000}{\pi \times D_{\rm c}}$$

Оборотная подача ($f_{\rm n}$) (мм/об)

$$f_{\rm n} = \frac{v_{\rm f}}{n}$$

Минутная подача (v_f) (мм/мин)

$$v_f = f_n \times n$$

Скорость снятия металла (Q) (см³/мин)

$$Q = \frac{D_{\rm c} \times f_{\rm n} \times v_{\rm c}}{4}$$

(мин)

$$T_{\rm c} = \frac{I_{\rm m}}{v_{\rm f}}$$

Потребляемая мощность (Рс)

$$P_{c} = \frac{f_{n} \times v_{c} \times D_{c} \times k_{c}}{240 \times 10^{3}}$$

Крутящий момент (*M*_c)

Hν

$$M_{\rm c} = \frac{P_{\rm c} \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$

Параметр	Значение	Единицы измерения
D _c	Диаметр сверла	ММ
v _c	Скорость резания	м/мин
n	Частота вращения шпинделя	об/мин
Q	Скорость снятия металла	см³/мин
f _n	Оборотная подача	мм/об
f _z	Подача на зуб	мм/зуб
V _f	Минутная подача	мм/мин
T _c	Время резания	мин
I _m	Длина сверления	ММ
Pc	Потребляемая мощность	кВт
M _c	Крутящий момент	Нм
F _f	Усилие подачи	N

Удельная сила резания ($k_{\rm C}$) (${\rm Hm/mm^2}$)

$$k_{\rm c} = k_{\rm c1} \times (f_{\rm z} \times \sin \kappa_{\rm f})^{-m_{\rm c}} \times \left(1 - \frac{\gamma_{\rm o}}{100}\right)$$

Для цельных твёрдосплавных свёрл: (CoroDrill Delta-C, тип 840)

$$f_z = f_n/2$$


 $K_r = 70^\circ$
 $\gamma_0 = 30^\circ$


Усилие подачи ($F_{\rm f}$)

(H)
$$F_{\rm f} \approx 0.5 \times k_{\rm c} \times \frac{D_{\rm c}}{2} \times f_{\rm n} \times \sin \kappa_{\rm r}$$

Для свёрл со сменными многогранными пластинами: (CoroDrill 880)

$$\begin{aligned} f_z &= f_n \\ K_r &= 88^\circ \\ \gamma_0 &= 15^\circ \end{aligned}$$







Растачивание и трепанирующее сверление

Минутная подача

(мм/мин)

$$v_f = f_n \times n$$

Оборотная подача (*f*_n) (мм/об)

$$f_{\rm n} = z_{\rm c} \times f_{\rm z}$$

Потребляемая мощность (Рс)

(кВт)

$$P_{\rm c} = \frac{a_{\rm p} \times f_{\rm n} \times k_{\rm c} \times v_{\rm c}}{60 \times 10^3} \left(1 - \frac{a_{\rm p}}{D_{\rm c}} \right)$$

Параметр	Значение	Единицы измерения
$z_{\rm c}$	Эффективное число зубьев *)	ШТ
a _p	Глубина резания (D.O.C.)	мм
f _z	Подача на зуб (пластина)	мм/об

^{*)} Примечание: z_c = 1 для ступенчатого растачивания

Усилие подачи ($F_{\rm f}$)

(H)

$$F_{\rm f} pprox 0.5 imes a_{
m p} imes f_{
m n} imes k_{
m c} imes \sin \kappa_{
m r}$$

Другие формулы приведены в разделе "Сверление".

Информация/

Новый калькулятор параметров резания

Исключительно прост в использовании

Калькулятор для расчета параметров резания от Sandvik Coromant предназначен для решения большинства вычислительных задач, встречающихся в области обработки металлов резанием.

Калькулятор исключительно прост в использовании. Он предназначен для программистов, операторов, станочников, мастеров, бригадиров, конструкторов и т.д.

Пользователю нужно лишь выбрать вычисляемый параметр, соответствующую формулу в отображаемом меню и ввести исходные данные, запрашиваемые калькулятором. Это означает, что пользователю не нужно запоминать никаких формул.

Калькулятор для расчета параметров резания Sandvik Coromant работает и как стандартный математический калькулятор. Вычисления могут производиться как в метрической системе, так и в дюймах.



- Вычисление в метрических / дюймовых единицах
- Размер 80х125х15 мм

Вычислительное ПО


Модуль "Параметры резания"

Точение, фрезерование, сверление и растачивание



Модуль по выбору режимов резания можно скачать с сайта http://www.coroguide.com или www.coromant.sandvik.com

Пример CoroDrill® 880





Руководство к Plura


Выбор инструментов, параметры резания и программирование CoroMill Plura и CoroMill 316.

Заказ на CD, код для заказа C-2948:063.

G

Информация по резьбонарезанию


Обзор резьбовых пластин



В

Отверстия под резьбу

- Многие таблицы с рекомендуемыми размерами свёрл для изготовления отверстий под резьбу не подходят для современных свёрл, таких как CoroDrill Delta-C. Данные свёрла обычно формируют чуть меньшие, но более точные отверстия по сравнению с обычными свёрлами из быстрорежущей стали (HSS). Следование традиционным рекомендациям по диаметру сверления может привести к поломке метчика.
- Для отверстий большего размера используйте свёрла CoroDrill 880.
- Для снятия фасок используйте сверло CoroDrill Delta-C типа 841, концевую фрезу для снятия фасок CoroMill Plura, фрезы CoroMill 327 или CoroMill 328. Более подробно на стр. D126.



CoroDrill® 880



Метрические резьбы ISO

Нарезание резьбы метчиком

Резьба	Шаг	Диаметр сверла $D_{\rm c}$ мм	Рекомендуемые свёрла
M14	2.00	12.00	880-D1200
M16	2.00	14.00	880-D1400
M18	2.50	15.50	880-D1550
M20	2.50	17.50	880-D1750
M22	2.50	19.50	880-D1950
M24	3.00	20.90	880-D2090
M27	3.00	23.90	880-D2390
M30	3.50	26.40	880-D2640
M33	4.00	29.40	880-D2940
M36	4.00	32.00	880-D3200
M39	4.00	35.00	880-D3500



D

C

Е

Н

CoroDrill® Delta-C

Дюймовые ISO	и метрические рез	ьбы		
Нарезание р	езьбы метчиком			
				Рекомендуемые
Резьба	Дюймовые размеры	Шаг	D _c	свёрла
$M4 \times 0.7$		0.7	3.35	R841-0335-30-A1A
$M4 \times 0.7$		0.7	3.40	R841-0340-30-A1A
$M5 \times 0.8$		0.8	4.25	R841-0425-30-A1A
$M5 \times 0.8$		8.0	4.30	R841-0430-30-A1A
$M6 \times 1.0$		1.0	5.00	R841-0500-30-A1A
$M6 \times 1.0$.201" 1/4-20 UNC	1.0	5.10	R841-0510-30-A1A
	.260" 5/16-18 UNC		6.60	R841-0660-30-A1A
M8 × 1.25		1.25	6.85	R841-0685-30-A1A
M8 × 1.25	.272" 5/16-24 UNF	1.25	6.90	R841-0690-30-A1A
	.315" 3/8-16 UNC		8.00	R841-0800-30-A1A
M10 × 1.5		1.5	8.60	R841-0860-30-A1A
$M10 \times 1.5$		1.5	8.70	R841-0870-30-A1A
M12 × 1.75		1.75	10.30	R841-1030-30-A1A
M12 × 1.75		1.75	10.40	R841-1040-30-A1A
	.453" 1/2-20 UNF		11.50	R841-1150-30-A1A
$M14 \times 2.0$,	2.0	12.10	R841-1210-30-A1A
$M14 \times 2.0$.482" 9/16-12 UNC	2.0	12.25	R841-1225-30-A1A
	.532" 5/8-11 UNC		13.50	R841-1350-30-A1A
M16 × 2.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.0	14.10	R841-1410-30-A1A
M16 × 2.0		2.0	14.25	R841-1425-30-A1A
M18 × 2.5		2.5	15.50	R841-1550-30-A1A
	.650" 3/4-10 UNC		16.50	R841-1650-30-A1A
M20 × 2.5	.689" /4-16 UNF	2.5	17.50	R841-1750-30-A1A
Резьба с мелк	им шагом			
$MF6 \times 0.75$		0.75	5.30	R841-0530-30-A1A
MF8 × 1.0		1.0	7.00	R841-0700-30-A1A
MF8 × 0.75		0.75	7.30	R841-0730-30-A1A
MF10 × 1.0		1.0	9.00	R841-0900-30-A1A
MF10 × 0.75		0.75	9.25	R841-0925-30-A1A
MF12 × 1.5		1.5	10.50	R841-1050-30-A1A
MF12 × 1.25	.421" 1/2-13 UNC	1.25	10.80	R841-1080-30-A1A
MF14 × 1.5	,	1.5	12.50	R841-1250-30-A1A
MF16 × 1.5		1.5	14.50	R841-1450-30-A1A
MF16 × 1.0		1.0	15.00	R841-1500-30-A1A
Накатывание	резьбы			
M4 × 0.7		0.7	3.70	R841-0370-30-A1A
M5 × 0.8		0.8	4.65	R841-0465-30-A1A
M6 × 1.0		1.8	5.55	R841-0555-30-A1A
M8 × 1.25		1.25	7.40	R841-0740-30-A1A
$M10 \times 1.25$		1.5	9.30	R841-0930-30-A1A
M10 × 1.75		1.75	11.20	R841-1120-30-A1A
$M12 \times 1.75$ $M14 \times 2.0$.516" 9/16-18 UNF	2.0	13.10	R841-1310-30-A1A
M14 × 2.0	3, 13 13 0111	2.0	15.10	R841-1510-30-A1A
	1		1 -00	O O MIM

0.7

0.8

1.0

1.0

1.5

1.75

2.0

2.0

2.5

3.0

0.5

0.75

1.0

1.25

3.30

4.20

5.00

6.00

6.75

8.50

10.25

12.00

14.00

17.50

21.00

5.50

7.25

11.00

M4

М5

M6

M7

 $M8 \times 1.25$

M10 × 1.5

 $M12 \times 1.75$

 $M14 \times 2.0$

 $M16 \times 2.0$

 $\mathrm{MF6}\times0.5$


MF12 × 1


 $MF8 \times 0.75$

Резьба с мелким шагом

M20 M24 .335" 3/8-24 UNF

.217" 1/4-28 UNF







R841-0675-30-A1A

R841-0850-30-A1A

R841-1025-30-A1A

R841-1200-30-A1A

R841-1400-30-A1A

R841-0550-30-A1A

R841-0725-30-A1A R841-1100-30-A1A

В

D

Н


Измерение шероховатости поверхности Качество поверхности заготовки определяется тремя основными параметрами:

- Параметры профиля Р Главный профиль, суммарный профиль.
- Параметры волнистости W Профиль волнистости
- Параметры шероховатости поверхности R Профиль шероховатости поверхности. R-профиль вычисляется с помощью фильтра отсечки для удаления длинноволновых составляющих из Р-профиля. Поэтому R-профиль является специальной модификацией Р-профиля.



Основа для оценки

При измерении качества поверхности оценка обычно проводится на одной, заданной базовой длине. Если базовая длина не задана на чертеже детали, то ответственный за измерение характеристик поверхности должен назначить базовую длину.




Измерение длины

- I_{t} = общая длина, на которой проводится измерение.
- = базовая длина (включает в себя пять значений опорных длин).
- I_r = опорная длина.

Параметры шероховатости поверхности, R:


Наиболее распространенными параметрами являются:




Оценка среднего арифметического отклонения анализируемого профиля.

Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины. При помощи Ra можно определить, являются ли отклонения вершинами или впадинами. На значение Ra отдельные отклонения не оказывают существенного влияния, а это значит, что существует риск пропуска крупных задиров.

Наиболее распространенные значения R_{a} для металлических поверхностей лежат в диапазоне 0,02 - 3,5 мкм. Чем меньше значение $R_{\rm a}$, тем ровнее поверхность ($R_{\rm a}$ = 0,02 мкм - зеркально гладкая).








 $R_2 = 2 \text{ um}$

Хотя визуально поверхности кажутся разными, они



D

Н






$$R_{z} = \frac{R_{z1} + R_{z2} + R_{z3} + R_{z4} + R_{z5}}{5}$$

$R_{\rm Z}~$ Высота неровностей профиля по десяти точкам


Высота неровностей профиля по десяти точкам - это сумма средних арифметических абсолютных отклонений точек пяти наибольших минимумов и пяти наибольших максимумов профиля в пределах базовой длины. Обычно это пять опорных значений базовой длины, однако их количество может варьироваться в современном измерительном оборудовании.



Пример символов на чертеже:

R_t Наибольшая высота профиля

Наибольшая высота профиля (R_{max}) - это расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины (включающей в себя, как правило, пять значений опорной длины). Отдельное значение R_1 (не комбинируемое с R_2 или R_a) - одно из самых жестких требований по характеристикам профиля.




 $R_{p}2$ Пример символов на чертеже:

$$R_{\rm p} = \frac{R_{\rm p1} + R_{\rm p2} + R_{\rm p3} + R_{\rm p4} + R_{\rm p5}}{5}$$

Максимальная высота выступа

Максимальная высота выступа - это расстояние от высших точек пяти наибольших максимумов до линии, параллельной средней и не пересекающей профиль.



R_{mr} Относительная опорная длина профиля

Наиболее подходящим методом измерения износостойкости поверхности является относительной опорной длины профиля, которая измеряется в %.

Н


.

Допуски для отверстий


Допуски для отверстий

Размеры отверстия можно разделить на три параметра:

- Номинальное значение (теоретически точное значение)
- Допуск (обозначается как IT согласно ISO)
- Квалитет (обозначается заглавными буквами согласно ISO)







	Į	Диапазон значений диаметра, D (мм)								
Квалитет	D>3-6	D>6-10	D>10-18	D>18-30	D>30-50	D>50-80	D>80-120	D>120-180	D>180-250	
IT5	0.005	0.006	0.008	0.009	0.011	0.013	0.015	0.018	0.020	
IT6	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.022	0.025	0.029	
IT7	0.012	0.015	0.018	0.021	0.025	0.030	0.035	0.040	0.046	
IT8	0.018	0.022	0.027	0.033	0.039	0.046	0.054	0.063	0.072	
IT9	0.030	0.036	0.043	0.052	0.062	0.074	0.087	0.100	0.115	
IT10	0.048	0.058	0.070	0.084	0.100	0.120	0.140	0.160	0.185	
IT11	0.075	0.090	0.110	0.130	0.160	0.190	0.220	0.250	0.290	
IT12	0.120	0.150	0.180	0.210	0.250	0.300	0.350	0.400	0.460	
IT13	0.180	0.220	0.270	0.330	0.390	0.460	0.540	0.630	0.720	


Примеры

Подшипники

Отверстия для нарезания резьбы раскатниками

Отверстия для обычных метчиков

- Чем ниже число ІТ, тем уже допустимый диапазон.
- Допустимый диапазон для одного класса IT расширяется с увеличением диаметра.



Один пример:

Номинальное значение: 15,00 мм

Допуск 0,07 мм (IT 10 по ISO)

Положение: 0 - плюс (H по ISO)




D


Допуски отверстия и вала

Допуск на отверстие взаимосвязан с допуском на вал, вставляемый в это отверстие.

Пример:



Положение допуска вала обозначается маленькими буквами, соответствующими допускам отверстий. См. рисунок внизу:





ние

A

В

резка и

Часто задаваемые вопросы

Где найти информацию по различным темам

Как выбрать параметры резания?

- Рекомендуемые значения скорости резания и подачи приведены в "Основном каталоге". Исключение составляют рекомендуемые значения подачи для фрез, они приведены на стр. D192.
- Однако рекомендации по параметрам резания, предотвращению и решению возникших проблем включены в данное руководство.

Какой метод и инструмент следует использовать?

Первая часть каждой главы, именуемая "Технологические решения", посвящена выбору инструмента и методам их применения, обеспечивающих достижение оптимальных результатов.

- Точение, точение фрезерованием
- Отрезка и обработка канавок
- Нарезание резьбы, резьбофрезерование
- Фрезерование
- Сверление, круговая интерполяция
- Растачивание и развёртывание, круговая/винтовая интерполяция
- Инструментальная оснастка/оборудование

Глава								
A 3	В	С	D 80	Е	F	G	Н	I
А	В3	С	D 84	Е	F	G	Н	- 1
А	В	С3	D 95	Е	F	G	Н	I
А	В	С	D3	Е	F	G	Н	I
А	В	С	D 102	E 3	F	G	Н	I
А	В	С	D 103	Е	F 3	G	Н	I
А	В	С	D	Е	F	G 3	Н	- 1

Я выбрал инструмент и мне требуется дополнительная информация о нем?

Характеристики инструментов можно найти в последнем разделе каждой главы, именуемом "Ассортимент инструмента":

- Точение (в т.ч. все инструменты CoroPlex)
- Отрезка и обработка канавок
- Нарезание резьбы
- Фрезерование
- Сверление
- Растачивание и развёртывание
- Инструментальная оснастка/оборудование

Глава								
A 93	В	С	D	Е	F	G	Н	I
А	B 49	С	D	Е	F	G	Н	- 1
А	В	C 37	D	Е	F	G	Н	- 1
А	В	С	D 133	Е	F	G	Н	1
А	В	С	D	E 49	F	G	Н	- 1
А	В	С	D	Е	F 37	G	Н	- 1
А	В	С	D	Е	F	G 57	Н	I

Если возникнут проблемы

В каждой главе есть раздел Отрезка и обработка канавок

• Точение

- Отрезка и проточка канавок
- Нарезание резьбы

глава								
A 89	В	С	D	Е	F	G	Н	1
А	B 47	С	D	Е	F	G	Н	1
А	В	C 34	D	Е	F	G	Н	- 1





• Резьбовые отверстия

• Допуски

• Измерение шероховатости поверхности

D

I 11

I 14

I 16

A

D

В

A

D

Н

Toчение A B C D E F G H I

Выбор державки, пластины и системы крепления инструмента

Стр.

A 24, A 27, A 29, A 33,

Стр.

Стр.

• Я хочу достичь максимальной производительности, что мне нужно учитывать при выборе инструмента?

• Мне нужно краткое описание предлагаемых концепций токарного инструмента. А 6–А 9

• Какую форму пластины мне следует выбрать?

A 14, A 48–A 52,
A 59–A 61

• Что определяет радиус при вершине пластины?

• Когда и как можно использовать пластину wiper ? A 18, A 94–A 97

• Как выбрать нужную пластину:

- геометрия?
A 19, A 98, A 108

- cплав? A 21, A 147

– геометрия и сплав? A 36, A 39, A 45

• Я хочу заменить операцию шлифования точением материалов высокой твёрдости. Каковы особенности

• У всех ли оправок CoroTurn 107 и CoroTurn 111 есть отверстие для СОЖ?

– Да, отверстие для СОЖ есть у всех оправок, кроме демпфирующих оправок небольшого размера.

Как применять инструмент Стр.

• Какие особенности конкретной области применения необходимо учесть перед началом работы?

• Как подача, скорость и глубина резания влияют на срок службы инструмента?

• Мне нужно избежать замены пластин в процессе чистовой обработки. Как заранее определить срок службы инструмента?

• Как минимизировать отжим инструмента при внутреннем точении?

• Как оптимизировать отвод стружки?

• Как уменьшить вибрацию?

Закрепление, настройка и обслуживание инструмента

• Как обеспечить точное положение вершины инструмента по высоте центров?

• У меня оправка CoroTurn SL (570). Насколько ее можно отрезать?

• Как измерить инструмент на многоцелевом станке?

• Можно ли использовать расточную оправку с лысками во втулке EasyFix?

 Да, можно. Но вы не сможете выставить оправку точно по высоте центров, так как на оправке с лысками нет канавки.

Износ инструмента и качество обработанных деталей

• См. раздел "Решение проблем".

Стр.

Стр.

Стр.

Стр.

B 15, B 17

D

C

Н

Отрезка и обработка канавок

A B C D E F G H I

Выбор державки, г	пластины и	системы	крепления	инструмента
-------------------	------------	---------	-----------	-------------

• Какая геометрия является оптимальной для отрезки без заусенцев?

• Мне нужно плоское дно при обработке радиальной канавки. Какую геометрию выбрать?

• Какая пластина и геометрия оптимальны для обработки твёрдых материалов? В 9, В 20, В 30

Как применять инструмент

отрезке и обработке канавок.

• Нужно ли использовать СОЖ при отрезке?

• Как избежать вибрации?

• Что нужно принимать во внимание при отрезке в просверленное отверстие?

• Как избежать проблем с заусенцами?

• Какой самый оптимальный метод черновой обработки канавок? Многопроходное врезание по радиусу или плунжерное точение?

• Есть ли геометрия Wiper на пластинах CoroCut для отрезки и обработки канавок и что это дает? – Да, на геометриях ТF и CF имеется зачистной радиус, который положительно влияет на чистовую обработку при

• Можно ли удвоить подачу с помощью пластины Wiper при отрезке и обработке канавок?

 Нет. Wiper на геометриях ТF и CF служит главным образом для значительного повышения качества чистовой обработки поверхности. Если чрезмерно увеличить скорость подачи, то затруднится стружкообразование, что отрицательно сказывается на сроке службы инструмента.

• Что такое Wiper-эффект при точении пластинами CoroCut с осевой подачей?

 При точении пластинами геометрий ТМ или ТF вам требуется увеличить скорость подачи в осевом направлении, чтобы нагнуть/наклонить державку/пластину для получения зазора. В этом случае наблюдается зачистной эффект, обеспечивающий исключительное качество чистовой обработки и производительность.

• Что необходимо для того, чтобы применить технологию Wiper при обработке торцевых канавок?

 Используйте геометрию CoroCut TF. Кроме того, геометрия TF будет отводить стружку от заготовки, что обеспечит высокую надёжность работы и оптимальное качество поверхности.

Закрепление, настройка и обслуживание инструмента

• Как правильно закрепить пластину с пружинным типом крепления?

Износ инструмента и качество обработанных деталей

• См. раздел "Решение проблем".



В

A

D

Нарезание резьбы	G H I
Выбор державки, пластины и системы крепления инструмента	Стр.
• Какие основные параметры резьбы?	C 6
• Когда при нарезании резьбы следует предпочесть фрезерование точению?	C 8, D 96
• Чем отличаются полный профиль, V-профиль и нарезание резьбы многовершинными пластинами?	C 5, C 13
• Чем отличаются геометрии А, F и С?	C 12
• Мне нужно краткое описание предлагаемых концепций инструмента для нарезания резьбы.	C 10, D 95, I 11
• Чем отличаются правая и левая наружная резьба?	C 27, C 33, D 97
• Как выбрать опорную пластину для получения правильного угла наклона?	C 16
• Какой диаметр фрезы следует выбрать для получения точного профиля резьбы?	D 97
• Где можно найти значение RPRG для CoroMill Plura?	D 99
Как применять инструмент	Стр.
• Чем отличаются боковое одностороннее, боковое двухстороннее и радиальное врезание?	C 14
• В каких случаях применять смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ)?	C 18
• Как добиться оптимального отвода стружки?	C 19
• Что нужно учитывать в первую очередь для получения хорошего качества резьбы?	C 21, C 26, C 32
• Какой станок требуется для резьбофрезерования?	D 98
Закрепление, настройка и обслуживание инструмента	Стр.
• Что нужно учитывать при настройке резьбового инструмента?	C 19

Износ инструмента

• Интенсивный износ по задней поверхности инструмента с одной стороны кромки?

Качество обработки

• Неправильный профиль резьбы?

Стр.

C 34

Стр. C 35



В

A

D

Н

Фрезерование

A B C D E F G H I

Выбор инструмента, пластины и системы крепления	Стр.
• Я хочу добиться максимальной производительности.	D 16
• Мне нужно краткое описание областей применения и инструментов для фрезерования.	D 6-D 8
• Мне нужна информация о геометрии пластин.	D 13, D 134, D 180
• Мне нужна информация о выборе сплавов.	D 188-D 191, H 14
• Как выбрать патрон для моей фрезы?	G 42
Как применять инструмент	Стр.
• Как толщина стружки влияет на величину подачи?	D 20
• Что такое "врезание по дуге"?	D 25
• Как избежать вибрации при фрезеровании углов?	D 26
• Как свести к минимуму риск вибрации при фрезеровании?	D 30, D 130
• Влияет ли СОЖ на срок службы инструмента?	D 28
• Что нужно учитывать при фрезеровании различных материалов?	D 32-D 41
• Какой метод дает меньшую деформацию при фрезеровании тонких стенок?	D 31, D 52, D 59
• Какой способ обработки полостей наиболее эффективен?	D 117
• Как обрабатывать отверстия фрезерным инструментом?	D 102-D 114
• Каковы преимущества трохоидального фрезерования?	D 41, D 94, D 121
Закрепление, настройка и обслуживание инструмента	Стр.
• Как регулируется фрезы CoroMill Century?	D 145
• Как перетачивать концевую фрезу CoroMill Plura?	D 181
Износ инструмента	Стр.
• Сильный износ с образованием проточин снижает срок службы инструмента. Что делать?	D 39, D 129
Качество обработки	Стр.



• Не удается достичь ожидаемого качества поверхности на конкретной операции. Причины?

D 29, D 131

I	
Информация/	Указатель

Сверление	G H I
Выбор инструмента, пластины и системы крепления	Стр.
• Следует выбрать сверло со сменными пластинами или цельное твёрдосплавное сверло?	E 5
• Какую геометрию и сплав следует выбрать при обработке различных материалов сверлом CoroDrill 880?	E 52–E 53
• Какое сверло следует использовать для плунжерного сверления?	E 36
• Как выбрать патрон для моего сверла?	G 47
• Что такое "допуск Н8"?	I 16
Как применять инструмент	Стр.
• Что нужно учесть при настройке сверла на станке?	E 6, E 42
• На что нужно обратить внимание при сверлении в различных материалах?	E 16–E 17
• Можно ли производить сверление наклонных поверхностей?	E 22
• Как оптимизировать эвакуацию стружки?	E 7, E 15
• Можно ли получить отверстие большего диаметра, чем диаметр сверла?	E 32, E 35, E43
• Можно ли использовать CoroDrill 880 для растачивания?	E 34
• Как делается пилотное отверстие перед сверлением с помощью CoroDrill 805?	E 19
Закрепление, настройка и обслуживание инструмента	Стр.
• Принцип работы регулируемого патрона для свёрл?	E 32-E 33
• Где найти информацию о переточке сверла CoroDrill Delta-C?	E 62-E 63
Износ инструмента	Стр.
• На кромках имеются сколы. Что делать?	E 48, E 46
Качество обработки	Стр.
• Что важно для достижения высокого качества отверстий?	E 8
• Просверленное отверстие имеет больший диаметр, в чем дело?	E 44
Растачивание АВС РЕ	G H I
Выбор инструмента, пластины и системы крепления	Стр.
• Как правильно выбрать патрон для конкретной расточной оправки?	G 50



• Какую геометрию и сплав следует выбрать для чистового растачивания?

• Какую геометрию и сплав следует выбрать для чернового растачивания?

F 25, F 47, F 50

F 18

Α

Ε

>	
• Когда развёртывание предпочтительнее чистового растачивания?	F 5, F 31
• Что выбрать - многолезвийное, ступенчатое или однолезвийное растачивание?	F 6–F 7
• Что выбрать - CoroBore 820 или Duobore?	F 6, F 16
• Когда следует выбирать инструмент серии Silent Tools?	F 41–F 42
• Какой диаметр фрезы следует выбрать для получения точного профиля резьбы?	F 46, F 50
• Какова точность регулировки CoroBore 825 и головки для чистового растачивания 391.37A?	
Как применять инструмент	Стр.
• Каковы рекомендации по использованию СОЖ при растачивании?	F 12
• Что нужно учитывать при обработке глухого отверстия?	F 19, F 31
 Какой метод наиболее оптимален для достижения жёсткого допуска отверстия с помощью инструмента для чистового растачивания? 	F 29
• Возможно ли выполнение операций наружной обработки с помощью расточного инструмента?	F 30
• Как справиться с вибрацией?	F 34
• Что нужно учесть при обработке отверстий?	F 30
• Как добиться максимальной производительности с CoroBore 820?	F 20
• Нужно ли корректировать параметры резания при растачивании с большим вылетом инструмента?	F 38, F 42, F 47
• На каких режимах резания следует выполнять растачивание?	F 10
• Что нужно учитывать при обработке отверстий большого диаметра?	F 18
• Каково максимальное биение развёртки?	F 32
Закрепление, настройка и обслуживание инструмента	Стр.
• Как отрегулировать положение пластин для многолезвийного, ступенчатого или однолезвийного чернового растачивания?	F 39, F 43, F 45
• Как установить диаметр на чистовом расточном инструменте CoroBore 825 или на чистовой расточной головке 391.37A/B?	F 28–F 29
• У головки точной расточки 391.37В должен быть балансировочный элемент? Как устанавливать этот противовес?	F 52
• Как обслуживать тот или иной расточной инструмент?	F 13
Износ инструмента	Стр.
• Как контролировать износ пластин?	H 10
Качество обработки	Стр.
• Что необходимо для достижения хорошего качества отверстия?	F 12



Α

Н

Инструментальная
оснастка/оборудование

A B C D E F G H I

Выбор патрона	Стр.
• В чем преимущества быстросменной системы крепления инструмента?	
– Уменьшение времени наладки и максимальное использование возможностей станка	G 5
 Является ли соединение Coromant Capto одновременно быстросменным и модульным? Да, модульность позволяет составлять инструменты нужной длины, требуемой в данной области применения и для данного станка, а быстросменность ускоряет процесс настройки и приводит к оптимальному использованию станка. 	G 7
• Какая система крепления инструментов подходит для моего станка?	G 20
 Можно ли использовать одни и те же инструменты с соединением Coromant Capto для работы на разных станках? Да, на всех новых и существующих станках. Существует всего один вариант соединения. 	G 7
 Можно ли использовать оснастку с соединением Coromant Capto на станках с другими типами крепления? Да, наши базовые держатели позволяют перейти с наиболее распространенных интерфейсов на соединение Coromant Capto. 	G 7
 Я купил новый многоцелевой станок. Как его следует оснастить? В станках данного типа важно использовать такую систему, как Coromant Capto. Именно она соответствует требованиям широкого спектра операций (точение, фрезерование и сверление). Это относится как к стационарному, так и к вращающемуся инструменту. 	G 28
 Смогу ли я использовать имеющиеся у меня инструменты с хвостовиками прямоугольного сечения, если в моём станке интегрировано соединение Coromant Capto? Да, с помощью адаптеров для хвостовиков прямоугольного сечения. 	G 7
 Можно использовать соединение Coromant Capto для других целей? Да, например для закрепления заготовок. 	G 7
 Я выбрал инструмент для точения/фрезерования/сверления/растачивания/резьбонарезания. Какие предлагаются патроны? 	G 36
• Мне нужна информация о:	
– патроне HydroGrip	G 112
– патроне CoroGrip	G 101
– адаптерах Silent Tools	G 98, A 122
– CoroTurn SL	G 84, A 120, A 143, B 58, C 40
– втулках Easy Fix	A 123
Как применять инструмент	Стр.
 Как установить базовый держатель в токарный центр? В зависимости от интерфейса станка у нас есть несколько стандартных или адаптированных к станку блоков. 	G 22
 Как биение патрона инструмента влияет на вибрацию и качество обработки? Сильное биение всегда приводит к сокращению срока службы и ухудшению качества обработки поверхности. Используйте интегрированные инструменты или патроны Hydro-Grip для инструментов с цилиндрическим хвостовиком. 	G 12–G 15
Закрепление, настройка и обслуживание инструмента	Стр.
• Мне нужна информация о максимальной частоте вращения и балансировке	G 13–G 15
• Я использую цанговый патрон старого типа с соединением Coromant Capto, при этом зажим работает некорректно?	G 16
– Используйте стопорный винт, чтобы инструмент нельзя было вставить глубже допустимого значения.	



Α

Инструмент застревает в шпинделе. Что делать?	G 16
Похоже, что зажимной патрон CoroGrip не закрепляет фрезу с необходимым усилием. Как это можно проверить?	G 110
Как проверить движение стержня оправки в собранном зажимном устройстве?	G 66
Мне нужно сборочное приспособление для модульного инструмента.	G 121

